




① Abschlusskappen auf Stehprofil setzen und mit weichem Hammer anklopfen.




② Längsträger an den Stehprofilen einhängen. Die Abstände zwischen den Liegefläche n beträgt jeweils 600mm.




③ Längsträger mit weichem Hammer anklopfen und mit beiliegenden Schrauben lose sichern.



④ Stehprofile mit Längsträger an die Wand stellen und auf einer Seite mit den Querträgern (analog ② und ③) von oben beginnend verbinden.



⑤ Brettträger der Liegefläche beidseitig in die Längsträger einschnappen lassen und anschliessend die letzten drei Querträger (analog ② und ③) montieren.



⑥ Alle Schraubenverbindungen festziehen und die Liegebretter anbringen.